| 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Kod szkolenia** | **Kwiecień** | **Maj** | **Czerwiec** | **Lipiec** | **Sierpień** | **Wrzesień** |
| | **INŻYNIERIA MECHANICZNA** | | | | | | |
| Pneumatyka przemysłowa | P1 | 22-24 | 08-10<br>13-15<br>20-22<br>22-24 | 03-05<br>10-12<br>17-19<br>19-21 | 01-03 | 28-30 | 02-04<br>23-25<br>30 -02 |
| | P2 | 24-26 | 06-08<br>22-24<br>27-29 | 05-07<br>10-12<br>12-14<br>26-28 | | | 04-06<br>09-11<br>25-27 |
| | P3 | | 14-15 | | | | |
| | P4 | | 16-17 | | | | 26-27 |
| | P5 | | | | | | 16-17 |
| | P6 | | | 24-25 | | | |
| Hydraulika siłowa | H1 | 24-26 | 06-08<br>08-10<br>13-15<br>15-17<br>20-22 | 03-05<br>10-12<br>17-19<br>19-21<br>24-26<br>26-28 | 01-03<br>08-10 | 28-30 | 02-04<br>11-13<br>16-18<br>23-25<br>30 -02 |
| | H2 | 24-26 | 08-10<br>22-24 | 05-07<br>19-21<br>26-28 | | | 04-06<br>11-13 |
| | H3 | 24-26 | 22-24 | 05-07 | | | |
| | H4 | | | | | | |
| | H5 | | 08-10<br>22-24 | 12-14<br>26-28 | | 28-30 | 25-27 |
| | H6 | | | 19-21 | | | |
| | H7 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | H9 | | | | | | |
| Hydraulika mobilna | HM1 | | 15-17 | 05-07 | | | 18-20 |
| | HM2 | | | 10-12<br>12-14 | | | |
| | HM3 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Ciecze | HC1 | | | | 01-02 | | |
| Hydrotronika | HT1 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Frezarki i tokarki CNC | CNC1 | 22-26 | 13-17<br>06-10<br>20-24 | 03-07<br>10-14<br>17-21<br>24-28 | 01-05<br>08-12 | 19-23<br>26-30 | 09-13<br>23-27<br>30 -04 |
| | CNC2 | | 06-10 | 03-07 | | | 16-20 |
| | CNC3 | | 06-10 | 03-07 | | | 16-20 |
| | CNC4-P | | | | | | 23-25 |
| | CNC4-Z | | | 24-26 | | | |
| | CNC5 | | 27-29 | | | | |
| | CNC6 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | CNC7 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | CNC8 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | CNC9 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Tokarz/Frezer | OBR | | 06-10<br>20-24 | 10-14<br>17-21 | 01-05 | 26-30 | 09-13<br>16-20 |
| Budowa maszyn | PKM1 | | 15-17 | 26-28 | | | 18-20 |
| | PKM2 | | | 10-12 | 01-03 | 28-30 | 16-18 |
| | PKM6-UR | | | 06-07 | | | |
| | PKM7 | | 14-16 | 25-27 | | | 24-26 |
| | PKM3 | | | 05-07 | | | 25-27 |
| | PKM4 | | 08-10<br>22-24 | 05-07<br>19-21 | | | 04-06 |
| | PKM5 | 23-25 | | 12-14 | | | 25-27 |
| | PKM6-K | | 08-10 | | | | |

| 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Kod szkolenia** | **Kwiecień** | **Maj** | **Czerwiec** | **Lipiec** | **Sierpień** | **Wrzesień** |
| Diagnostyka wibroakustyka | DM1 | | 20-22 | 10-12 | | | 02-04 |
| | DM2 | | | 24-26 | | | 16-18 |
| | DM3 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | DM4 | | 13-14 | | 01-02 | | 09-10 |
| Kontrola jakości | **JAKOŚĆ PRODUKCJI** | | | | | | |
| | ZJ1 | | 22-24 | | | | |
| | ZJ2 | | | | | | |
| | ZJ3 | | | | | | 09-11 |
| | ZJ4 | | | | | | |
| | ZJ5 | | 20-21 | | | | |
| | ZJ6 | | | | | | |
| Metrologia | MR1 | 24-26 | | 26-28 | | | 11-13 |
| Analiza pomiarów | AP1 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | AP2 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | AP3 | | | | | | 25-27 |
| | AP4 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Automatyka i mechatronika | **SYSTEMY STEROWANIA I WIZUALIZACJI** | | | | | | |
| | AM1 | 22-24<br>24-26 | 06-08<br>08-10<br>15-17<br>20-22 | 05-07<br>17-19<br>19-21<br>24-26 | 03-05 | 28-30 | 09-11<br>18-20 |
| | AM2 | 22-24 | 08-10<br>13-15<br>22-24 | 03-05<br>10-12<br>24-26 | 01-03 | 28-30 | 11-13<br>16-18 |
| | AM3 | | 13-14 | 27-28 | | | 16-17 |
| | AM4 | 25-26 | 09-10<br>13-14 | 10-11<br>13-14<br>17-18 | | | 05-06 |
| | NAP1 | | 08-10 | 05-07<br>19-21<br>26-28 | | | 18-20 |
| PLC-sterowniki logiczne | PLC1 | | 06-10 | 10-14 | | 26-30 | 16-20<br>30 -04 |
| | PLC2 | | | 24-28 | | | 02-06 |
| | PLC3 | | | 17-21 | 01-05 | | |
| | PLC4 | | 06-10 | | | | 30 -04 |
| | PLC5 | | | | 01-02 | | |
| | PLC6 | | | | 03-05 | | |
| | TIAM2 | | | | | 26-30 | |
| | TIA1200-1 | 22-26 | 06-10<br>20-24 | 03-07<br>17-21 | 01-05 | 26-30 | 16-20 |
| | TIA1200-2 | 22-26 | 20-24 | 24-28 | | | 09-13 |
| | TIA1500-1 | 22-26 | 06-10<br>20-24 | 03-07<br>17-21 | 01-05 | 26-30 | 09-13<br>23-27 |
| | TIA1500-2 | 22-26 | 06-10<br>20-24 | 10-14<br>24-28 | | | 16-20 |
| | TIA-DIAG | | 20-24 | 10-14 | | | |
| | TIA-EKSPERT | | 13-17 | 24-28 | | | 16-20 |
| | TIA1500-T | | 13-17 | | | | |
| | TIA-SCL | | | 10-14 | 01-05 | | 23-27 |
| | TIA-OPT | | | | 01-05 | | 02-06 |
| | TIA-GRAPH | | | | | | 24-27 |
| | TIA-STL | | | | | | |
| Safety | SAF300 | | | | 08-11 | | |
| | SAF1500 | | | 03-06 | 01-04 | | 02-05 |
| HMI/SCADA | TIA-HMI1 | | 20-24 | 24-28 | | | 16-20 |
| | TIA-HMI2 | 22-26 | | | | | |
| | TIA-SCADA1 | | 13-17 | | | | |
| | TIA-UNI1 | | 20-24 | | | | 30 -04 |
| | TIA-UNIM | | | 03-07<br>17-21 | | | |

| 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Kod szkolenia** | **Kwiecień** | **Maj** | **Czerwiec** | **Lipiec** | **Sierpień** | **Wrzesień** |
| Sieci przemysłowe | SP1 | | | 17-18 | | | 16-17 |
| | SP2 | | | | | | 09-11 |
| | SP3 | | 13-17 | | | | |
| | SP3-TIA | | 20-24 | | | | 23-27 |
| | SP3-DIAG | | | 26-28 | | | 04-06 |
| | SP4 | | 27-29 | 10-12 | | | 18-20 |
| | SP5 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | SP6 | 23-26 | | 11-14<br>24-27 | | | 10-13 |
| | SP7-TIA | | | 11-14 | | | 24-27 |
| Cyberbezpieczeństwo | CB1 | | | 05-07 | | | |
| | CB2 | | 27-29 | | | | |
| SIMATIC PCS7 | PCS7-UR | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | PCS1 | 22-26 | | 10-14 | | | |
| Codesys | CDS1 | | | | | | 09-13 |
| | CDS2 | | 13-17 | 17-21 | | | 30 -04 |
| Siemens Techniki napędowe | TNS1-TIA | 22-25 | | 10-13 | | | 23-26 |
| | TNS1 | | | | | | |
| | TNS2 | | | | | | 30 -03 |
| | TNS3-TIA | | | 24-27 | | 26-29 | |
| | TNS3 | | 20-23 | | | | |
| | TNS4 | | | 17-20 | | | 09-12 |
| | TNS5 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Czujniki przemysłowe | S1 | | | 03-04 | | | 23-24 |
| | S2 | | | 24-25 | | | |
| Mitsubishi | MTB-Q1 | | 15-17 | | | | 11-13 |
| | MTB-Q2 | | | 24-28 | | | |
| | MTB-F | | | | | | |
| | MTB-HMI1 | | | | 01-03 | | |
| Programowanie | PR1-1 | | | | | | 09-13 |
| | PR1-2 | | | | | | 16-20 |
| | PR1-3 | | | 24-28 | | | |
| | PR2 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | PR3-1 | | 20-23 | | | | |
| | PR3-2 | | | 24-27 | | | |
| | PR4 | | | | 15-19 | 26-30 | |
| FANUC | **ROBOTY PRZEMYSŁOWE** | | | | | | |
| | RF1 | 22-24 | 13-15 | 03-05<br>12-14<br>17-19 | | | 23-25 |
| | RF2 | | | 24-26 | | | 18-20 |
| | RF3 | | | | | | |
| | RF4 | | 06-07 | | | | |
| | RF-M | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| ABB | RA1 | | 13-15<br>20-22 | 10-12<br>17-19 | 01-03 | 28-30 | 16-18 |
| | RA2 | | 15-17 | 05-07 | | | 18-20 |
| KUKA | RK1 | 22-24 | 06-08<br>20-22 | 03-05<br>10-12<br>24-26 | 01-03 | 28-30 | 09-11<br>23-25 |
| | RK2 | | | 12-14 | | | 25-27 |

| 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Kod szkolenia** | **Kwiecień** | **Maj** | **Czerwiec** | **Lipiec** | **Sierpień** | **Wrzesień** |
| YASKAWA | RY1 | 24-26 | 22-24 | 26-28 | | | 18-20 |
| COMAU | RC | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Integracja Robotów | RK-I | | 23-24 | | | | |
| | **INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I METALURGIA** | | | | | | |
| Tworzywa sztuczne | TS1 | | 13-16 | 03-06 | | | 16-19 |
| | TS2 | 22-26 | | 10-14 | | | 30 -04 |
| | TS3 | | 08-10 | 26-28 | | | 25-27 |
| | TS4 | | 06-07 | | | | |
| | TS5 | | 22-24 | 19-21 | | | 11-13 |
| | TS6 | | 20-21 | 06-07 | | | 23-24 |
| | TS7 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Kompozyty | KP1 | | | | | | |
| | KP2 | | | 24-25 | | | |
| | KP3 | | | 17-19 | | | |
| Druk 3D | 3D1 | | | 05-07<br>17-19 | | | |
| | 3D2 | | 06-08 | 26-28 | | | |
| | 3D3 | | | | | | |
| | 3D4 | | | 11-13 | | | |
| Obróbka cieplna | OC-O | | 06-08 | | | | 16-18 |
| | OC-Z | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Obróbka plastyczna | OP1 | | | | | | 04-06 |
| Odlewnictwo | OD1 | | | 19-21 | | | 25-27 |
| | OD-Z | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Zgrzewanie oporowe | ZO1 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | ZO2 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | ZO3 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | ZO4 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | ZO5 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | **BEZPIECZEŃSTWO MASZYN** | | | | | | |
| Normy maszynowe | BM1 | | | 19 | | | 18 |
| | BM2 | | | 20 | | | 19 |
| | BM3 | | 10 | | | | |
| | BM4 | | | | | | |
| | BM5 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | **ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI** | | | | | | |
| Utrzymanie ruchu TPM | TPM1 | | 13-15<br>22-24 | 10-12 | 01-03 | | 16-18 |
| | TPM2 | | | 12-14<br>24-26 | | | |
| | TPM3-P | | | | | | 04-06 |
| | TPM3-Z | | | | | | 09-11 |
| | TPM3-S | | | 17-19 | | | |
| | TPM4 | | 20-22 | | | | 23-25 |
| | TPM5 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | TPM6 | | 09-10 | 4 | | | 26-27 |
| | TPM7 | | 16-17 | | | | |
| | TPM8 | | | | | | |

| 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Kod szkolenia** | **Kwiecień** | **Maj** | **Czerwiec** | **Lipiec** | **Sierpień** | **Wrzesień** |
| SMED | SMED1 | | | | | | 19-20 |
| FMEA | FMEA1 | | | 05-07 | | | |
| | FMEA2 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | FMEA3 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | FMEA4 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | FMEA5 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | FMEA6 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | FMEA7 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Lean Manufacturing | LEAN1 | | | | | | |
| | LEAN2 | | | | | | |
| | LEAN3 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | LEAN4 | | | | | | 30 -02 |
| | LEAN5 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Kompetencje lidera | **ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM PRODUKCYJNYM** | | | | | | |
| | KL1 | | 08-10 | 12-14 | | | 25-27 |
| | KL2 | | | 20-21 | | | |
| | KL3 | | | | | | |
| Zarządzanie projektami | ZP1 | | 16-17 | 20-21 | | | 18-19 |
| | ZP2 | | | 05-07<br>24-26 | | | |
| | ZP3 | | | | | | 26-27 |
| | ZP4 | | | | | | |
| | ZP5 | | | 27-28 | | | |
| Kompetencje zarządcze | KZC1 | | | | | | |
| | KZC2 | | | | | | |
| | KZC3 | | 29-31 | | | | |
| | KZC4 | | | | | | 25-27 |
| Kompetencje cyfrowe | KC1 | | | 17-19 | | | |
| | KC2 | | | | | | |
| | KC3 | | | 26-28 | | | |
| | KC4 | | | | | | |
| Zrównoważony rozwój | ZR1 | | | | | | 19-20 |
| Silniki elektryczne | **ELEKTROMOBILNOŚĆ** | | | | | | |
| | EL1 | | | 24-26 | | | 23-25 |
| | EL2 | | | 19-21 | | | |
| Odnawialne Źródła Energii (OZE) | **ENERGETYKA** | | | | | | |
| | OZE1 | | 13-15 | | | | 16-18 |
| | OZE2 | | | 03-05 | | | |
| | OZE3 | | | 17-19 | | | |
| Elektroenergetyka | ELEN1 | | 15-17 | | | | |
| | ELEN2 | | | 05-07 | | | |

| 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Kod szkolenia** | **Kwiecień** | **Maj** | **Czerwiec** | **Lipiec** | **Sierpień** | **Wrzesień** |
| Zakup energii | ZE1 | | 23-24 | | | | 19-20 |
| Modelowanie w Energetyce | ME1 | | | | | | 05-06 |
| Automatyka Budynkowa | **AUTOMATYKA BUDYNKOWA I OZE** | | | | | | |
| | AB1 | | | 05-07 | | | 11-13 |
| | AB2 | | 20-22 | | | | 23-25 |
| | AB3 | | 27-28 | | | | |
| Siemens NX | **SIEMENS PLM** | | | | | | |
| | NX CAD1 | | | 17-21 | | | 02-06 |
| | NX CAD2 | | 13-17 | | | | |
| | NX CAD3 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX CAD4 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX CAM2 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX CAM3 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX CAM4 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX DW | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX SM | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX D | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX MFF | | | | | | |
| | NX AS | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX LM | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX MS | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| | NX | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |
| Solid Edge | SE1 | | | | | | |
| | SE2 | prosimy o kontakt telefoniczny | | | | | |